

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» июля 2025 г., 66250061000218725099

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуринского городского округа УНДиПР**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«19» августа 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2507/015-66/6-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 2д**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 29 » июля 2025 г., № 2507/015-66/6-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218725099.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Житковский Владимир Леонидович – заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, г Нижняя Тура, ул Гайдара, Здание 28

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНН 6624006893, адрес регистрации юридического лица: 624223, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. ГАЙДАРА, Д.28

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «08» августа 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «08» августа 2025 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада, выход из которого осуществляется в общий коридор не отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (п.5.14\* таблица 2\* СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.1, п.5.6.4 СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

06.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада, выход из которого осуществляется в общий коридор отделить от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная и рабочая документация, паспорт на противопожарную дверь, фотоматериалы

2. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом, так же не организовано ручное открывание ворот в любое время суток, при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, рабочая и исполнительная документация, фотоматериалы

3. На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа здания, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (СНиП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа здания устранить перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

4. Ширина эвакуационного выхода из помещения 1 группы не соответствует требованиям (менее 0.8 м.) (п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

06.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Ширину эвакуационного выхода из помещения 1 группы выполнить в соответствии с требованиями

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

5. В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) допускается использование покрытий пола (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности материала.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

**Срок устранения нарушения:**

06.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) обеспечить использование покрытий пола (линолеум) с установленным классом пожарной опасности материала (не выше В2, Д2, Т2, РП1)

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, сертификат соответствия

6. На объекте защиты на наружных стенах здания допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать эксплуатации электропроводов с видимыми нарушениями изоляции

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

7. Лестница, шириной более 1.5 м., расположенная в задней части здания, не оборудована поручнями. (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу, шириной более 1.5 м., расположенную в задней части здания оборудовать поручнями.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

8. На 1 этаже здания допускается открывание двери (эвакуационный выход из помещения коридора через пищеблок непосредственно наружу) расположенной на пути эвакуации не по направлению выхода из здания. (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить открывание дверей, расположенных на путях эвакуации по направлению выхода из здания

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

9. Двери лестничных клеток здания детского сада (выходы из помещений и этажей) не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. (п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНИП 21-01-97\* п.6.18\*). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Двери лестничных клеток здания детского сада (выходы из помещений и этажей) оборудовать уплотнениями в притворах и устройствами для samozакрывания

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

10. Выход из помещения коридора в лестничную клетку (правое крыло здания) не оборудован дверью с уплотнением в притворе и устройством для samozакрывания. (п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП 21-01-97\* п.6.18\*). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 28

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Выход из помещения коридора в лестничную клетку (правое крыло здания) оборудовать дверью с уплотнением в притворе и устройством для samozакрывания


**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО,  
Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области (заместитель главного государственного  
инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)  
Житковский Владимир Леонидович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Житковский Владимир Леонидович - Заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83434226361, e-mail: zhitkovskiy-vl@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849345

Владелец Бутыгина Оксана Сергеевна

Действителен с 26.08.2025 по 26.08.2026